

Changelog Ohmpilot

Fronius International

July 4, 2024

Version: 1.0.28-2



Inhaltsverzeichnis / Table of contents

1	Deutsch	2
1.1	Ohmpilot	2
1.1.1	Bundle 1.0.28-2	2
1.1.2	Bundle 1.0.27-3	3
1.1.3	Bundle 1.0.26-3	4
1.1.4	Bundle 1.0.25-3	5
2	English	6
2.1	Ohmpilot	6
2.1.1	Bundle 1.0.28-2	6
2.1.2	Bundle 1.0.27-3	7
2.1.3	Bundle 1.0.26-3	8
2.1.4	Bundle 1.0.25-3	9

1 Deutsch

1.1 Ohmpilot

1.1.1 Bundle 1.0.28-2

Komponente	Version
ControlBoard	84
Modbus Protokoll	
Wifi	3
Bootloader	210
Coprocessor	33

Neue Funktionen

/ Neues Design der Benutzeroberfläche des Wechselrichters.

Bugfixes

/ Änderung der Regelparameter.

1.1.2 Bundle 1.0.27-3

Komponente	Version
ControlBoard	82
Modbus Protokoll	
Wifi	3
Bootloader	210
Coprocessor	32

Neue Funktionen

/

1.1.3 Bundle 1.0.26-3

Komponente	Version
ControlBoard	79
Wifi	3
Bootloader	210
Coprocessor	32

Neue Funktionen

- / Implementierung: Boost-Button auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters.
- / Implementierung: Heizstab 2, Option Umwälzpumpe.
- / Änderung Bauteil: WLAN-Modul.

Bugfixes

- / Error 924 Wärmepumpe.
- / Software-Version zeigt 0.0.0-0.
- / Verbesserte Auflösung der Uhrzeit für den Legionellenschutz.

1.1.4 Bundle 1.0.25-3

Komponente	Version
Controlboard	76
Modbus Protokoll	32
Wifi	190502
Bootloader	210
Coprocessor	32

Neue Funktionen

- / Netzwerkverbindungsprobleme beim Systemstart werden reduziert indem die IP-Adresse-Abfrage bei Problemen regelmäßig wiederholt wird.

Bugfixes

- / Error 906 Fehlauslösungen: Anpassung des Auslösealgorithmus und Anpassung der Empfindlichkeit der Überstromerkennung um Fehlauslösungen zu verhindern.
- / Error 909 Fehlauslösung bei einer Leistungsteiltemperatur größer 70°C ist behoben.
- / Validierung des Energiewertes wird verbessert.

2 English

2.1 Ohmpilot

2.1.1 Bundle 1.0.28-2

Component	Version
ControlBoard	84
Modbus Protokoll	
Wifi	3
Bootloader	210
Coprocessor	33

New features

/ New design of the user interface of the inverter.

Bugfixes

/ Change of control parameters.

2.1.2 Bundle 1.0.27-3

Component	Version
ControlBoard	82
Modbus Protokoll	
Wifi	3
Bootloader	210
Coprocessor	32

New features

/ New Design of Web user interface

2.1.3 Bundle 1.0.26-3

Component	Version
ControlBoard	79
Wifi	3
Bootloader	210
Coprocessor	32

New features

- / Implementing Boost mode button on the user interface of the inverter.
- / Implementing circulating pump functionality option (Heater 2).
- / Change hardware: WLAN module.

Bugfixes

- / Fixing error 924 for heat pumps.
- / Software version 0.0.0-0 improvement.
- / Improved resolution of RTC for legionella prevention.

2.1.4 Bundle 1.0.25-3

Component	Version
Controlboard	76
Modbus Protokoll	32
Wifi	190502
Bootloader	210
Coprocessor	32

New features

- / Network connection problems at system startup are reduced by regularly repeating the IP address query in the event of problems.

Bugfixes

- / Error 906 tripping: Adjustment of the triggering algorithm and adjustment of the sensitivity of the overcurrent detection to prevent error tripping.
- / Error 909 Incorrect triggering at a power unit temperature greater than 70°C has been eliminated.
- / Validation of the energy values is improved.